

作品名「はいっチャイヤ4(よん)」

●概要

建屋暖房送風機BOX内部での4つの点検・作業が外部から出来るように改善

*改善①

軸受温度確認


- コード延長型の温度計でBOX外部から温度確認可能



*改善②

軸受異音確認


- 聴診棒と聴診器を連結し活用
- BOX外部から軸受けの音が確認可能
- 軸受の音を聞きながらグリースアップ可能




*改善④

水漏れ見える化

- ウォーターリボンで外部から暖気用のスチーム漏れを発見
- 内部のドレン水を外まで誘導



約2400mm



*改善③

軸受給油方法

- 軸受給油口をBOX外部へ延長
- 外部から(約100cm離れて)グリースアップ可能